

CUBO



ALKALMAZÁSOK

- főleg a fémipar (vágás, hegesztés, köszörülés) sok szikrát kelt

ELŐNYÖK

- csökkenti a szűrő leégésének lehetséges kockázatát

KIEGÉSZÍTŐK

- Egyedi szín

Alapinformációk

Tipu	CUBO 2500	CUBO 5000	CUBO 10000	CUBO 15000
Méretek (SzxMxH)	751x365x535	751x465x535	971x665x732	1046x715x825
Légáramlás [m3/h]	2500	5000	10000	15000
Súly [kg]	25	35	75	110